

Abbildung 1: Straßenbahnhaltestelle „Marientor“ am Marienring



Abbildung 2: Straßenbahnhaltestelle „Marientor“- fehlende Wetterschutzhalle, alte Fahrleitungsanlage



Abbildung 3: Zustand Gehweg, Belagsaufbrüche, kaputte Gehwegplatten, fehlender Sicherheitsabstand



Abbildung 4: Übergang zum Curt-Becker-Platz



Abbildung 5: Gehweg an der Thainburgbrücke , Oberflächenverformungen, Querung Radweg



Abbildung 6: Querungsstelle der Landesstraße L205 Marienring an der Thainburgbrücke, fehlende Aufstellfläche für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, Rollatoren