

Anlage 3 zum Protokoll vom 01.03.2023

Thema: Sachstand Georgenschule

In einer ursprünglichen Variante war neben der Brandschutztechnischen Ertüchtigung vom Schulgebäude eine Sanierung der WC-Anlage in der Turnhalle mit vorgesehen. Nach Beginn der Planungen musste jedoch festgestellt werden, dass der finanzielle Aufwand in der Georgenschule höher ausfällt. Als weiterer Faktor kamen Kostensteigerungen in Folge der Pandemie hinzu. Dementsprechend wurde die Aufgabenstellung neu präzisiert und es ergab sich plötzlich die Möglichkeit über eine Fördermaßnahme die Brandschutztechnische Ertüchtigung umfassender zu realisieren. Allerdings reichte das Budget nicht mehr für die Turnhalle und die Bearbeitung wurde eingestellt. Als Nachbetrachtung wäre zur Turnhalle noch anzumerken: Bei der Bestandsaufnahme wurde hinsichtlich zukünftiger Barrierefreiheit und sinnvollem Raumprogramm im Bestand keine Lösung gefunden. Die Anzahl/Größe der Toiletten und Umkleieräume entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Daher kommt man um eine Erweiterung vom Bestand nicht herum. Da eine so große Maßnahme den Anteil für die geförderte Maßnahme der Brandschutztechnischen Ertüchtigung überstieg, muss die Turnhalle als gesondertes Projekt erfolgen.