Anlage 1 zur Vorlage Nr. 13/26

Bestandsfotos beschädigter Litfaßsäulen



Litfaßsäule am Postring mit Betonabbrüchen



Litfaßsäule am Lindenring mit stark beschädigter Rundhaube, Rissen, Schiefstand und Abplatzungen



Litfaßsäule an der Roßbacher Straße mit stark vermooster Rundhaube, Schädigungen am Sockel, Rissbildungen, Abplatzungen



Litfaßsäule an der Oststraße mit einer stark beschädigten Rundhaube